



CORTE TRASVERSAL, FACHADAS EXTERIORES, PLANO - 1:50
PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Viga retirada o caída (sección irregular, 11x15cm. aprox.)

